


Verhelpen van storingen


Kometa

Storing	Displaymelding 00005 Storing Volumetrische teller.
Oorzaak	Flowmeter storing. Dit kan mogelijk worden veroorzaakt door een onderbroken watertoevoer.
Actie	Controleer, en herstel de watertoevoer. Schakel daarna de machine uit en weer -aan om te resetten.




Controleer de watertoevoer, en open indien van toepassing (controleer ook eventueel de aanwezige ontharder of filter).


De machine zal na herstel vullen. De foutmelding kan op het scherm worden gewist.




Verwijder de lekbak.



Klap -indien van toepassing- het koppenplateau omhoog, en neem de afvalbak uit de machine



Schakel de machine uit- en weer aan. Plaats daarna de afvalbak en lekbak weer terug.



Houdt de storing aan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.