

Service Memo

2019-002

Machine: Schaerer Coffee Soul
Titel: Werkplaats check

Allen,

Bij installatie van de Schaerer Coffee Soul hebben we in Nederland direct bij installatie een aantal lekkages gehad.

Schaerer heeft inmiddels een extra check ingevoerd en vanaf serienummer beginnend met 1910... mag dit niet meer voor komen.

Het betreft hier een klein aantal machine maar om in de toekomst bij installatie er zeker van te zijn geen lekkage te hebben, hebben we besloten om de voorraad van machines met serienummer voor 1910.. in de werkplaats te Venlo te checken.

Daar worden ze op water en elektriciteit gezet en gecontroleerd.
Na controle zal een check briefje in de droesbak gelegd worden.

Indien je bij installatie een machine (met serienummer voor 1910....) aantreft zonder dit briefje dan zul je zelf de kappen van de machine moeten verwijderen en water aansluitingen checken.

Machines vanaf 1910... kunnen 'normaal' geïnstalleerd worden.

Groet,

Bart Bakker