

T.I. Nr.: 2015 - 10
Aktualisiert: -

Thema: Software V2.31

Datum: 23.09.2015	Priorität	Handlungsbedarf
Betroffene Maschinen: SCP	Hoch	Schnellstmögliche Aktion
Ab Seriennummer: 1512...	X Mittel	X Bei nächstem Besuch der Maschine
Ab Datum: KW 37	Niedrig	Nur Information

SOFTWARE V2.31

Neue Funktionen

Reinigung

- **Einschaltspülung** für NcFoamer damit dieser **nur alle 5 Tage gewechselt** werden muss.
Der NcFoamer wird dabei mit 10 ml Milch gespült. Die Einschaltspülung ist vorerst nicht deaktivierbar - dies wird in einer weiteren Version ermöglicht.

Bedienung

- Die Software steht nun auch in Rumänisch zur Verfügung.
- Um die Restmilch nach einem Produktbezug vollständig aus dem Milchsysteem zu entfernen, wird die Luftpumpe wiederholt angesteuert.

Anpassungen

Bedienung

- Meldungen in der Errorstatistik werden nicht mehr wiederholt angezeigt.
- Aufforderung der Touch-Kalibrierung entfernt.
- Im 2StepMode konfigurierte Getränke werden im Selbstbedienungsmodus angezeigt.
- Bilder für die Selbstbedienung bleiben nach dem Update erhalten.

Getränkeausgabe

- Optimierte Entlastung, um das Spritzen in der Tropfschale zu verhindern.
- Zubereitung Cappuccino optimiert.
- Mixerprodukt wird bei zu geringem Wasserdurchfluss abgebrochen.

Reinigung

- Abbrüche in der Reinigung behoben
- Anzeige der Texte in der Reinigung optimiert.
- Reinigungsablauf NcFoamer angepasst.



Die Software und die Programmieranleitung können im Media Center (www.schaerer.com/member) heruntergeladen werden (Login notwendig).

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) Cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente