

T.I. Nr.: 2015 - 11 Aktualisiert: -	Thema: Sicherheitsventil 5 bar
--	--------------------------------

Datum: 13.10.2015
Betroffene Maschinen: SCP
Ab Seriennummer: 1533...
Ab Datum: KW 33

Priorität
Hoch
X Mittel
Niedrig

Handlungsbedarf
Schnellstmögliche Aktion
X Bei nächstem Besuch der Maschine
Nur Information

ÜBERSICHT

Bisher wurde im Dampfpfad ein 16 bar Sicherheitsventil eingesetzt. Dies entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften in verschiedenen Ländern. Anstelle des 16 bar Sicherheitsventils mit der Artikelnummer 062126 wird ab KW 33 ein 5 bar Sicherheitsventil mit der Artikelnummer 068766 eingesetzt.



16 bar Sicherheitsventil 062126



5 bar Sicherheitsventil 068766

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) Cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente